

Digitalmessuhr

für Einstellarbeiten an der Tischfräsmaschine oder Kreissägemaschine für Holzbearbeitung

Batterieaustausch

- Wenn das Display zu blinken beginnt oder ausgeht, öffnen Sie das Batteriegehäuse und ersetzen die alte Batterie durch eine neue (SR 44, 1,55V). Beim Einsetzen der Batterie ist darauf zu achten, dass die Polrichtung korrekt ist.

Warnhinweise

- Der digitale Messschieber hat einen Betriebsbereich von 0°C bis +40°C.
- Lagern Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von mindestens -10°C bis höchstens +60°C
- Keine Berührung mit Flüssigkeiten, allzu feuchte Luft vermeiden.
- Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie den digitalen Messschieber länger nicht mehr nutzen wollen.

Tastenfunktion

- ON/OFF: An- und Ausschalter der Messschiebers
- ZERO: Festsetzen eines Nullpunkts
- In/mm: Wechsel zwischen Maßeinheit inch und mm

Automatikfunktion

- Automatisches Ausschalten nach ca. 5 Minuten.
- Automatisches Einschalten nach dem Verschieben den Messstab.

Online Shop: <http://www.wood-special.de>